


LEGENDE	
	Limite de concession
	Limite de commune
	Limite de section
LEGENDE	
OUVRAGES DEBOUCHANT AU JOUR	
	Puits comblé intégralement (sable ou béton)
	Puits comblé partiellement (sable ou béton)
	Puits obturé par bouchon(s)
	Zone d'étude recommandée (rayon = 15,00m)
	Zone d'aléa fontis sur puits (rayon de la zone inconstructible)
OUVRAGES CREUSES A FAIBLE PROFONDEUR	
	Ancienne entrée de galerie condamnée
	Ancien orifice de cheminée condamnée
	Zone d'aléa fontis (risque faible) (INERIS DRS-06-77673/RN01 9/2006)
	Galerie de subsurface comblée intégralement
	Galerie de subsurface non comblée
RELATIVES A L'EXPLOITATION SOUTERRAINE DE HOUILLE	
	Zone d'exploitation de charbon
	Crevasse minière traitée en surface

COMMUNE DE STRING WENDEL

ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN

(Liés aux anciens travaux d' exploitation de houille)

PLAN DE SITUATION



Géosciences pour une Terre durable

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
 Département Prévention et Sécurité Minière
 Unité Territoriale Après Mine Est
 2, Avenue de Moselle B.P.30006- 57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX

Service Topographie
 Date : 19-2-2008
 Mise à jour : 21-7-2008
 © IGN-2004

Les renseignements figurant sur ce plan sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas d'appliquer les précautions d'usage.
 Fichier : d:\mesures de surveillance après mine\cartes par communes géotechnique.DWG