



LEGENDE	
	Limite de concession
	Limite de commune
	Limite de section
LEGENDE	
OUVRAGES DEBOUCHANT AU JOUR	
	Puits comblé intégralement (sable ou béton)
	Puits comblé partiellement (sable ou béton)
	Puits obturé par bouchon(s)
	Zone d'étude recommandée (rayon = 15,00m)
	Zone d'aléa fontis sur puits (rayon de la zone inconstructible)
OUVRAGES CREUSES A FAIBLE PROFONDEUR	
	Ancienne entrée de galerie condamnée
	Ancien orifice de cheminée condamnée
	Zone d'aléa fontis (risque faible) (INERIS DRS-06-77673/RN01 9/2006)
	Galerie de subsurface comblée intégralement
	Galerie de subsurface non comblée
RELATIVES A L'EXPLOITATION SOUTERRAINE DE HOUILLE	
	Zone d'exploitation de charbon
	Crevasse minière traitée en surface

COMMUNE DE HAM SOUS VARSBERG
ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN
 (Liés aux anciens travaux d' exploitation de houille)
PLAN DE SITUATION

0m 250m 500m
Echelle 1/10 000

	BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES Département Prévention et Sécurité Minière Unité Territoriale Apres Mine Est 2, Avenue de Moselle B.P. 30006- 57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX	Service Topographie Date : 19-2-2008 Mis à jour : 21-7-2008 © IGN-2004
	Les renseignements figurant sur ce plan sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas d'appliquer les précautions d'usage. Fichier : d:\mesures de surveillance apres mine\cartes par communes géotechnique.DWG	