



**Puits Merlebach Nord**

**Puits de Peyerimhoff**

**Puits Reumaux**

**Puits de Ste Fontaine** **MERLEBACH**

**Puits Cuvelette Nord**

**Puits Freyming**

**Puits IV (Hochwald)**

**Puits V (Vouters 1)**

**Puits Cuvelette Sud**

**Puits Vouters 220**

**HOMBOURG HAUT**

**Puits de Hombourg**

**BETTING**

LEGENDE	
	Limite de concession
	Limite de commune
	Limite de section
LEGENDE OUVRAGES DEBOUCHANT AU JOUR	
	Puits comblé intégralement (sable ou béton)
	Puits comblé partiellement (sable ou béton)
	Puits obturé par bouchon(s)
	Zone d'étude recommandée (rayon = 15,00m)
	Puits $R = x\ m$ Zone d'aléa fontis sur puits (rayon de la zone inconstructible)
OUVRAGES CREUSES A FAIBLE PROFONDEUR	
	Ancienne entrée de galerie condamnée
	Ancien orifice de cheminée condamnée
	Zone d'aléa fontis (risque faible) (INERIS DRS-06-77673/RN01 9/2006)
	Galerie de subsurface comblée intégralement
	Galerie de subsurface non comblée
RELATIVES A L'EXPLOITATION SOUTERRAINE DE HOUILLE	
	Zone d'exploitation de charbon
	Crevasse minière traitée en surface
	Zone d'aléa tassement (Sillon Profond à Freyming Merlebach)

**COMMUNE DE FREYMING MERLEBACH**  
**ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN**  
 (Liés aux anciens travaux d'exploitation de houille)  
**PLAN DE SITUATION**

0m 250m 500m  
 Echelle 1/10 000

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES  
 Département Prévention et Sécurité Minière  
 Unité Territoriale Apres Mine Est  
 2, Avenue de Moselle B.P. 30006- 57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX

Service Topographie  
 Date : 19-2-2008  
 Mis à jour : 21-7-2008  
 © IGN-2004

Les renseignements figurant sur ce plan sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas d'appliquer les précautions d'usage.  
 Fichier : d:\mesures de surveillance apres mine\cartes par communes\géotechnique.DWG