

Exploitation d'argent et de cuivre
des travaux de Bussang Ouest et des recherches de Forgoutte

Commune de BUSSANG (88)

Carte des aléas "mouvement de terrain"

Annexe 3

Niveaux d'aléa

Fort

Moyen

Faible (travaux avérés)

Faible (travaux suspectés)

Type d'instabilité

Effondrement localisé

Tassement

Ouvrages

Puits observé

Puits non observé

Entrée de galerie observée

Entrée de galerie non observée

Limites administratives

Limite de commune

Fond cartographique

SCAN25 TOPO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM
BD ORTHO (Lambert 93) de 2006 selon le protocole IGN/MEEDM

Echelles

Carte de localisation : 1/ 30 000
Zooms : 1 / 1 000

Rapport E2011/097DE - 11LOR2230

Novembre 2011

