




LEGENDE

Limites de concession

Limites de commune

Limites de section

Puits

Puits

Puits

Puits

Puits

Puits

Puits comblé intégralement (sable ou béton)

Puits comblé partiellement (sable ou béton)

Puits obturé par bouchon(s)

Zone d'étude recommandée (rayon = 15,00m)

Zone d'aléa fontis sur puits (rayon de la zone inconstructible)

Ancienne entrée de galerie condamnée

Ancien orifice de cheminée condamnée

Zone d'aléa fontis (risque faible)
(INERIS DRS-06-77673/RN01 9/2006)

Galerie de subsurface comblée intégralement

Galerie de subsurface non comblée

Zone d'exploitation de charbon

Crevasse minière traitée en surface

COMMUNE DE MERTEN

ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN

(Liés aux anciens travaux d' exploitation de houille)

PLAN DE SITUATION

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Département Prévention et Sécurité Minière

Unité Territoriale Apres Mine Est

2, Avenue de Moselle B.P.30006- 57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX

Service Topographie

Date : 19-2-2008

Mis à jour : 21-7-2008

© IGN-2004

Les renseignements figurant sur ce plan sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas d'appliquer les précautions d'usage.

Fichier : d:\mesures de surveillance après mine\cartes par communes géotechnique.DWG