COMMUNE DE LOCHWILLER

Plan de situation des crevasses et des fissuromètres

Campagne du 30 mai 2018 — 1/500

IMPASSE DU KOELLBERG

R.1024bis
I2
DF2
R.1026
DXY = 0.05
DZ = 0.05
R.1091
DXY = 0.04
DZ = 0.07
R.1090
R.1021bis
SC5
DF1
R.1022
R.1059
SC8
R.1073
DXY = 0.05
DZ = 0.06
R.1094
DXY = 0.07
DZ = 0.09
R.1092
R.1093
DXY = 0.05
DZ = 0.06
R.1023bis
SC4
I1
PZ1
FORAGE
R.1035bis
R.1036bis
DXY = 0.08
DZ = 0.07
R.1095
R.1096
DXY = 0.07
DZ = 0.07
DXY = 0.05
DZ = 0.05
R.1098
DXY = 0.05
DZ = 0.04
R.1097
R.1057
R.1058
Zone de crevasses
R.1034bis
R.1056
R.1100
R.1099
DXY = 0.05
DZ = 0.05
DXY = 0.05
DZ = 0.05

Légende

- Piézomètre/ inclinomètre
- Mouvement planimétrique (Mn-Mv) (vecteur à l'éch.)
- Situation des crevasses au 30 mars 2017
- Point Mz du 07/03/13
- Point My du 17/04/14
- Point Mx du 29/09/15 (1ère extension)
- Point Mw du 30/03/17 (2ème extension)
- Point Mv du 02/10/17 (Fissuromètres)

LAMBERT - Géomètres-Experts
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION
www.lambert-geometre.fr
BRUMATH - 67170 - 1a rue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr
Marque Alsace

Réf. n° 29236

Par : GS