

Commune de LOCHWILLER  
Lotissement Weingarten  
Rapport d'état et de procédure

Date d'intervention 02/10/2018

Matériel utilisé	Station Totale
Marque	Leica
Type	TS16 P 1" R500
Numéro de Série	3207991

Société	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
Responsable du traitement numérique	Gilles SCHROETER
Responsable du chantier	Gilles SCHROETER
Opérateur	Pierre ROESCH

**Points remplacés**

Le point 1015 a été détruit par des travaux. Il a été remplacé par le point 2015.

**Mouvements**

Le "gonflement" du terrain le plus important se situe en amont du forage. Le déplacement est centré autour d'un point vers la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 70 cm en planimétrie et 95 cm en altimétrie.  
Les traces de mouvement apparues lors de la dernière intervention dans la zone de crevasses se sont amplifiées

**Divers**

Le point 1001 n'a pas pu être relevé du fait de la présence d'un véhicule en stationnement.  
Le point 1083 n'a pas été retrouvé. Il sera remplacé lors de la prochaine intervention.

Mode de calculs	Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z
-----------------	--

**Résidu sur les observations après compensation**

Résidu angulaire maximal	2 mm
Résidu planimétrique maximal	3 mm
Résidu altimétrique maximal	4 mm