

Commune de LOCHWILLER  
Lotissement Weingarten  
Rapport d'état et de procédure

Date d'intervention 26/03/2020

Matériel utilisé	Station Totale
Marque	Leica
Type	TS15 P 1" R500
Numéro de Série	3207991

Société	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
Responsable du traitement numérique	Gilles SCHROETER
Responsable du chantier	Gilles SCHROETER
Opérateur	Raphaël WETZEL

Points remplacées
Néant

Mouvements
Le "gonflement" du terrain le plus important se situe en amont du forage. Le déplacement est centré autour d'un point vers la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 82 cm en planimétrie et 114 cm en altimétrie.

Divers
Le point 1071 n'a pas pu être relevé (cour encombrée). Le point DF2 n'a pas pu être relevé (présence d'un masque).

Mode de calculs	Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z
-----------------	--

Résidu sur les observations après compensation	
Résidu angulaire maximal	3 mm
Résidu planimétrique maximal	3 mm
Résidu altimétrique maximal	4 mm