

**Commune de Maxéville**  
**Zones d'aléa et zones à surveiller**

**1. Aléa fontis**

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone à surveiller	Bati	Infra	Remarques
1	A324_331B1	Gentilly	CHAMPIGNEULLES	Moyen	R324_331B1	-	Moyen	Fontis sur travaux
2	A324_331B5	Gentilly	CHAMPIGNEULLES	Faible		-		Fontis sur travaux
3	A324_331B6	Gentilly	CHAMPIGNEULLES	Très faible		-		Fontis sur travaux
4	A324A	Gentilly	CHAMPIGNEULLES	Très faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
5	A331E	Gentilly	MAXEVILLE	Très faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
6	A332A1	Gentilly	BOUDONVILLE	Moyen	R332A1	-	Moyen	Fontis sur dépilage
7	A332A2	Gentilly	BOUDONVILLE	Faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
8	A332A3	Gentilly	BOUDONVILLE	Très faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
9	A332D	Gentilly	BOUDONVILLE	Très faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
10	A332E	Gentilly	BOUDONVILLE	Très faible	-	-	-	Fontis sur dépilage
11	AP331-MX4	Gentilly	MAXEVILLE	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits
12	AP332_179	Gentilly	BOUDONVILLE	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits

**2. Mouvements Résiduels**

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
1	A324A2	CHAMPIGNEULLES	N3-N4	Dépilages anciens à plus de 50 m
2	A331C	MAXEVILLE	N4	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
3	A332B	BOUDONVILLE	N4	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
4	A332C	BOUDONVILLE	N4	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)