



Cheminement piéton menant à l'hôpital et aux équipements sportifs depuis le lycée Fabert

Zone engazonnée avec passage
Important (jeu ballon, promeneur de Chiens)



Zone des travaux
la plus importante
(du balcon à la zone
sous les cadrans)






Éclat récent de pierre



Élément menaçant de tomber

Fissuration structurelle
Préjudiciable pour la
stabilité du réseau pierre
de la baie






Fissure importante d'un élément pierre en 2 parties
Risque de rupture et chute



Éléments décroché
car il menaçait
de tomber



Fissuration critique



Point indiquant les heures
qui sont déjà tombés


Manque de matière
affectant la stabilité



Éléments tombés retrouvés au sol à proximité




Grille dont les fixations ont cédé et qui peut tomber




Glacis tombé et risque
de chute des éléments
non protégés

Fissurations critique pour la
stabilité de l'élément



Fissure malgré le cerclage.
Element pouvant tomber sous peu



Diverses fissures qui menacent la solidité
des blocs en place