

**Commune de Vandoeuvre-lès-Nancy
Zones d'aléa et zones de risque**

1. Aléa fontis

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom de la zone de risque	Bati	Infra	Remarques
1	A337BQ1	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	fort	-	-	-	Etudié fontis
2	A337BQ2	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	moyen	-	-	-	Etudié fontis
3	A337BQ3	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	faible	-	-	-	Etudié fontis
4	A337EJ1	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	fort	-	-	-	Etudié fontis
5	A337EJ3	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	moyen	-	-	-	Etudié fontis
6	A337EJ4	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	faible	-	-	-	Etudié fontis
7	A337EJ5	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	fort	-	-	-	Etudié fontis
8	A337EJ6	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	moyen	-	-	-	Etudié fontis
9	A337EJ7	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	faible	R337EJ	faible	-	Etudié fontis
10	AP337-W	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	faible	RP337-W	faible	-	Etudié fontis - Fontis sur puits
11	AP337-X	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	moyen	-	-	-	Etudié fontis - Fontis sur puits
12	AP337-Y	Haut de la Côte	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	moyen	-	-	-	Etudié fontis - Fontis sur puits

2. Mouvements Résiduels

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
1	A337BQ4	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Galerie remblayée ou effondrée
2	A337ED1	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à moins de 50 m de profondeur
3	A337ED2	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à plus de 50 m de profondeur
4	A337EF	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à moins de 50 m de profondeur
5	A337EG	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à moins de 50 m de profondeur
6	A337EH	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à moins de 50 m de profondeur
7	A337EK	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	N3	Chantiers remblayés ou effondrés à moins de 50 m de profondeur
8	AP337-Z	CHAVIGNY-VANDOEUVRE	-	Etudié fontis - Fontis sur puits