

Commune de Dommartemont
Zones d'aléa et zones à surveiller

Aléa fontis

Aléa fontis							
	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Nom zone à surveiller	Bati	Infra	Remarques
1	A322A	Sous la Côte	SAINTE GENEVIEVE	-	-	-	Fontis sur travaux
2	AP322-260	Sous la Côte	SAINTE GENEVIEVE	-	-	-	Fontis sur puits

20/12/2005