

LEGENDE

- Limite de concession
- Limite de commune
- Limite de section

LEGENDE — OUVRAGES DEBOUCHANT AU JOUR

- **Puits .....** Puits comblé intégralement (sable ou béton)
- **Puits .....** Puits comblé partiellement (sable ou béton)
- **Puits .....** Puits obturé par bouchon(s)
- **Puits** Zone d'étude recommandée (rayon = 15,00m)
- **Puits** R= x m — Zone d'aléa fontis sur puits (rayon de la zone inconstructible)

OUVRAGES CREUSES A FAIBLE PROFONDEUR

- Ancienne entrée de galerie condamnée
- Ancien orifice de cheminée condamnée
- Zone d'alea fontis (risque faible) (INERIS DRS-06-77673/RN01 9/2006)
- Galerie de subsurface comblée intégralement
- Galerie de subsurface non comblée

RELATIVES A L'EXPLOITATION SOUTERRAINE DE HOUILLE

- Zone d'exploitation de charbon
- Crevasse minière traitée en surface

COMMUNE DE VARSBERG

ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN

(Liés aux anciens travaux d' exploitation de houille)

PLAN DE SITUATION

0m 250m 500m

Echelle 1/10 000

Géosciences pour une Terre durable
brgm
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Département Prévention et Sécurité Minière
Unité Territoriale Après Mine Est
2, Avenue de Moselle B.P.30006- 57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX

Service Topographie
Date : 19-2-2008
Mis à jour : 21-7-2008

© IGN–2004

Les renseignements figurant sur ce plan sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas d'appliquer les précautions d'usage.

Fichier : d: \mesures de surveillance après mine\cartes par communes géotechnique.DWG