

COMMUNE DE LOCHWILLER

Plan de situation des crevasses et des fissuromètres

Campagne du 27 mars 2019

1/500



Légende

Piezomètre/ inclinomètre
Mouvement planimétrique (Mn-Mv) (vecteur à l'éch.)

Situation des crevasses au 30 mars 2017

- Point Mz du 07/03/13
- Point My du 17/04/14
- Point Mx du 29/09/15 (1^{ère} extension)
- Point Mw du 30/03/17 (2^{ème} extension)
- Point Mv du 02/10/17 (Fissuromètres)



LAMBERT - Géomètres-Experts
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION
www.lambert-geometre.fr



Marque Alsace

BRUMATH - 67170 - 1a rue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Réf. n° 29236
Par : GS