



COMMUNE DE LOCHWILLER

Plan de situation des crevasses et des fissuromètres


Campagne du 30 mai 2022

1/500

















LAMBERT - Géomètres-Experts
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION
www.lambert-geometre.fr
BRUMATH - 67170 - 1a rue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr



Ref. n° 29236
Par : GS

Légende

-  Piézomètre/ inclinomètre
-  Mouvement planimétrique (Mn-Mv) (vecteur à l'éch.)
-  Situation des crevasses au 14 avril 2020
-  Situation des crevasses au 29 09 15
-  Situation des crevasses au 30 03 17
-  Situation des crevasses au 05 06 19
-  Point Mz du 07/03/13
-  Point My du 17/04/14
-  Point Mx du 29/09/15 (1ère extension)
-  Point Mw du 30/03/17 (2ème extension)
-  Point Mv du 02/10/17 (Fissuromètres)
-  Point Mu du 30/01/22 (points de forage)