

Commune de LOCHWILLER  
Lotissement Weingarten  
Rapport d'état et de procédure

Date d'intervention 30/05/2017

Matériel utilisé	Station Totale
Marque	Leica
Type	TS15 P 1" R400
Numéro de Série	1613417

Société	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
Responsable du traitement numérique	Gilles SCHROETER
Responsable du chantier	Gilles SCHROETER
Opérateur	Pierre ROESCH

**Points remplacés**

Néant

**Mouvements**

Le "gonflement" du terrain le plus important se situe en amont du forage. Le déplacement est centré autour d'un point vers la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 56 cm en planimétrie et 74 cm en altimétrie.

**Divers**

Le point 1081 a été arraché et sera remis en place lors de notre prochaine intervention.

Mode de calculs	Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z
-----------------	--

**Résidu sur les observations après compensation**

Résidu angulaire maximal	4 mm
Résidu planimétrique maximal	3 mm
Résidu altimétrique maximal	7 mm