

**Commune de LOCHWILLER**  
**Lotissement Weingarten**  
**Rapport d'état et de procédure**

**Date d'intervention** 29/01/2018

<b>Matériel utilisé</b>	Station Totale
<b>Marque</b>	Leica
<b>Type</b>	TS15 P 1" R400
<b>Numéro de Série</b>	1613417

<b>Société</b>	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
<b>Responsable du traitement numérique</b>	Gilles SCHROETER
<b>Responsable du chantier</b>	Gilles SCHROETER
<b>Opérateur</b>	Pierre ROESCH

<b>Points remplacées</b>	
	Néant

<b>Mouvements</b>	
	Le "gonflement" du terrain le plus important se situe en amont du forage. Le déplacement est centré autour d'un point vers la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 62 cm en planimétrie et 82 cm en altimétrie.

<b>Divers</b>	
	Un véhicule stationné sur le point 1001 n'a pas permis d'en effectuer le relevé.

<b>Mode de calculs</b>	<b>Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z</b>
<b>Résidu sur les observations après compensation</b>	
Résidu angulaire maximal	3 mm
Résidu planimétrique maximal	2 mm
Résidu altimétrique maximal	4 mm