

Commune de LOCHWILLER
Lotissement Weingarten
Rapport d'état et de procédure

Date d'intervention 29/01/2019

Matériel utilisé	Station Totale
Marque	Leica
Type	TS16 P 1" R500
Numéro de Série	3207991

Société	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
Responsable du traitement numérique	Gilles SCHROETER
Responsable du chantier	Gilles SCHROETER
Opérateur	Pierre ROESCH

Points remplacés

Le point 1016a a été mis en place en remplacement du point 1016 dont l'état se dégrade.

Mouvements

Le "gonflement" du terrain le plus important se situe en amont du forage. Le déplacement est centré autour d'un point vers la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 73 cm en planimétrie et 99 cm en altimétrie.

Divers

Mode de calculs	Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z
-----------------	--

Résidu sur les observations après compensation

Résidu angulaire maximal	2 mm
Résidu planimétrique maximal	4 mm
Résidu altimétrique maximal	5 mm