

Commune de LOCHWILLER  
 Lotissement Weingarten  
 Rapport d'état et de procédure

Date d'intervention      02/06/2015

<b>Matériel utilisé</b>	Station Totale
<b>Marque</b>	Leica
<b>Type</b>	TS15 P 1" R400
<b>Numéro de Série</b>	1613417

<b>Société</b>	Lambert Géomètres-Experts 1a rue de la Paix 67170 - BRUMATH
<b>Responsable du traitement numérique</b>	Gilles SCHROETER
<b>Responsable du chantier</b>	Gilles SCHROETER
<b>Opérateur</b>	Pierre ROESCH

Points remplacés	
Numéros	Motifs

Mouvements
<p>Le "gonflement" du terrain est le plus important sur la partie située en amont du forage. On constate un déplacement centré autour d'un point (au niveau de la place de retournement. Depuis le début des mesures (mars 2013) le déplacement atteint 31 cm en planimétrie et 50 cm en altimétrie.</p>

<b>Mode de calculs</b>	<b>Ajustement du réseau par calcul en bloc XY+Z</b>
------------------------	---

Résidu sur les observations après compensation	
Résidu angulaire maximal	4 mm
Résidu planimétrique maximal	4 mm
Résidu altimétrique maximal	6 mm