

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS

Prosimo/Jean Guille à YUTZ

Description de l'établissement

Nom :	Prosimo/Jean Guille
Adresse :	r clement ader
Commune principale :	YUTZ (57757)
Communes secondaires :	Non renseigné
Activités :	Non renseignée
Description :	Le site a accueilli des activités historiques de réparation ferroviaire de 1909 à 1975 puis des activités sidérurgiques de 1980 à 2014.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 27/06/2023

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP00061080101

Ancien identifiant SIS : 57SIS08700

Description¹ : Le site présente des pollutions organiques ponctuelles (hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi qu'une pollution en métaux lourds (arsenic, cadmium, plomb, zinc, cuivre, nickel et avec un léger dépassement par rapport au bruit de fond : le mercure).
Des traces ont été détectées en trichloroéthylène et tétrachloroéthylène à des valeurs proches du seuil de détection du laboratoire.
En cas d'un projet d'aménagement, des investigations complémentaires seront nécessaires pour le rendre compatible à l'usage auquel il sera destiné.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 27/06/2023

Enjeux et environnement :

Description³ : Le site a accueilli des activités historiques de réparation ferroviaire de 1909 à 1975 puis des activités sidérurgiques de 1980 à 2014.
Observations: Le diagnostic environnemental de la qualité des sols réalisé en 2015 fait état de pollutions organiques ponctuelles (hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi qu'une pollution en métaux lourds (arsenic, cadmium, plomb, zinc, cuivre, nickel et avec un léger dépassement par rapport au bruit de fond : le mercure).
Des traces ont été détectées en trichloroéthylène et tétrachloroéthylène à des valeurs proches du seuil de détection du laboratoire.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
KUNTZIG	1	07	0221	57
KUNTZIG	1	07	0247	57
KUNTZIG	1	07	0252	57
KUNTZIG	1	07	0253	57
YUTZ	1	27	0055	57
YUTZ	1	27	0056	57
YUTZ	1	27	0075	57
YUTZ	1	27	0077	57
YUTZ	1	27	0089	57
YUTZ	1	27	0090	57
YUTZ	1	27	0098	57
YUTZ	1	27	0160	57
YUTZ	1	33	0305	57
YUTZ	1	33	0309	57
YUTZ	1	33	0314	57
YUTZ	1	33	0322	57

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 934009.3174045589, Lat. : 6921944.031837522

Superficie estimée :

153724 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.