

Plan de situation des crevasses et des fissuromètres

1/500



Prééomètre/ inclinomètre

- Mouvement planimétrique (Mn-Mv) (vecteur à l'éch.
- | | |
|---|--|
|  | Situation des crevasses au 14 avril 2020 |
|  | Situation des crevasses au 29 09 15 |
|  | Situation des crevasses au 30 03 17 |
|  | Situation des crevasses au 05 06 19 |
|  | Point Mz du 07/03/13 |
|  | Point My du 17/04/14 |
|  | Point Mx du 29/09/15 |
|  | Point Ml du 22/11/23 |
|  | Point Mw du 30/03/17 |
|  | Point Mv du 02/10/17 |
|  | Point Mu du 31/01/22 |

LAMBERT - Géomètres-Experts
STRASBOURG - BRUMATH - SAREBOURG - SARRE UNION
www.lambert-geometre.fr

BRUMATH - 67170 - 1a rue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Réf. n°	29236
Par:	GS

Marque Alsac